

Если обновление прошивки по сети WIFI прошло не удачно, то необходимо сделать следующее:

1. Скачать прошивку версии Ver SMC\_20220824 на странице устройства в разделе «Обновление прошивок»
2. Распаковать архив на карту памяти (которая использовалась на устройстве и имеет метку тома SSTAR) иначе прошивка не подхватится устройством
3. Установить карту памяти в регистратор, подключить его к питанию, можно к компьютеру через USB разъем (касается только прошивки регистратора не радара) и дождаться окончания прошивки
4. Устройство само перезагрузится
5. Попробовать корректно обновить прошивку регистратора и базу данных по сети WIFI через приложение